

Test BOZP Zváranie 10/2

Test preskúšania z legislatívy pri zváraní podľa noriem

STN 05 0600, STN 05 0601 a STN 05 0610

1. Ak má zvárač zvärať na nádobu, ktorej predchádzajúci obsah nepozná:
 - a) zaobchádza s ňou tak, akoby mala nebezpečný obsah
 - b) musí zvärať len mäkkým plameňom
 - c) musí si vyžiadať povolenie od majstra

2. Pred začiatkom zväračských prác v miestach s nebezpečenstvom vzniku požiaru je potrebné:
 - a) vykonať všetky nariadené doplňujúce bezpečnostné opatrenia uvedené v písomnom príkaze
 - b) pripraviť nehorľavé osobné ochranné pracovné prostriedky
 - c) pripraviť hasiace prístroje a nainštalovať hlásič požiaru

3. Zvárač môže použiť na zváranie len také zväracie zariadenie a príslušenstvo, ktoré:
 - a) vyhovuje bezpečnostným predpisom, bolo úradne schválené a je udržiavané podľa predpisov
 - b) výrobca určil a vyhotovil na požadovaný spôsob použitia, ktoré vyhovuje bezpečnostným ustanoveniam, bolo schválené a je udržiavané podľa príslušných predpisov
 - c) vyhovuje bezpečnostným predpisom, je udržiavané podľa predpisov a umožňuje urobiť kvalitné zvary príslušnou metódou

4. Tlakomery a ventily sa môžu na pracovisku použiť len:
 - a) na plyny, na ktoré boli vyrobené a na spôsob použitia určený príslušnými predpismi
 - b) na plyny, na ktoré ich určí zväračský technolog
 - c) na plyny, na ktoré ich určí bezpečnostný technik

5. Pri zváraní so zvýšeným nebezpečenstvom sa kontroluje tesnosť hadíc a spojov:
 - a) pred zahájením práce pracovným pretlakom
 - b) počas práce pracovným pretlakom
 - c) po skončení práce pracovným pretlakom

6. Pri skúške škrtiacej časti redukčného ventilu:

- a) musí byť uzatvorený výstupný ventil do hadice
- b) môže byť uzatvorený výstupný ventil do hadice
- c) nemusí byť uzatvorený výstupný ventil do hadice

7. Kyslíkové fľašové ventily a ich príslušenstvo:

- a) je zakázané masť akýmkoľvek tukom
- b) možno masť len rastlinným olejom
- c) možno masť len vazelínou

8. Na prechodnom pracovisku po skončení práce:

- a) musia sa fľaše odvieť na vyhradené miesto
- b) musia sa fľaše odvieť na vyhradené miesto a zabezpečiť ich pred manipuláciou nepovolanými osobami
- c) majú sa fľaše odvieť na vyhradené miesto a odporúča sa zabezpečiť ich pred manipuláciou nepovolanými osobami

9. Aby sa fľaše zabezpečili proti prevrhnutiu:

- a) musia sa postaviť ku stene
- b) musia sa položiť na podlahu
- c) musia sa zaistiť napr. reťazou, strmeňom, objímkou

10. Väčší počet ako 15 fliaš (prepočítané na 40 l fľaše) stanoví:

- a) inšpektorát bezpečnosti práce
- b) zamestnávateľ, u ktorého sa vykonávajú zvaračské práce
- c) bezpečnostný technik

11. Fľaše jednotlivých súprav na pracovisku musia byť od seba vzdialené najmenej:

- a) 5 m
- b) 3 m
- c) 200 mm

12. Kyslíková fľaša podľa STN EN 1089-3 je označená farbou:

- a) modrou
- b) bielou
- c) hnedou gaštanovou

13. Ak vznikne oheň na pracovisku, najskôr sa musia odstrániť:

- a) plné kyslíkové fľaše
- b) plné fľaše na horľavé plyny
- c) prázdne fľaše na horľavé plyny

14. Tesnosť hadíc sa musí preskúšať najvyšším pracovným pretlakom plynov pri ponorení do vody:

- a) najmenej raz za 2 mesiace
- b) najmenej raz za 3 mesiace
- c) vždy pred zahájením práce

15. Ak boli fľaše na horľavý plyn vystavené pôsobeniu ohňa alebo ohrevu:

- a) musia sa označiť nápisom „Ohrievaná“ a odstrániť z prevádzky
- b) musia sa označiť nápisom „Ohrievaná“ a po ochladení sa môžu ďalej používať
- c) po ochladení a vychladnutí na vonkajšiu teplotu sa môžu používať

16. Skrine na úschovu horákov, ventilov a hadíc:

- a) majú byť dostatočne vetrané
- b) majú byť dostatočne veľké
- c) musia byť dostatočne vetrané

17. Ak pri práci sa horák prehreje a „strieľa“, treba:

- a) plameň zhasiť
- b) plameň zhasiť a horák ochladiť v nádobe s vodou
- c) horák ochladiť v nádobe s vodou

18. Údržba a oprava zváracieho zariadenia a príslušenstva sa:

- a) môže vykonávať poverenými pracovníkmi podľa pokynov výrobcu
- b) musí vykonávať poverenými pracovníkmi podľa pokynov výrobcu
- c) môže vykonávať zaškolenými pracovníkmi zamestnávateľa

19. Podľa nariadenia vlády SR č. 493/2002 Z. z. o minimálnych požiadavkách na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia vo výbušnom prostredí zamestnávateľ:

- a) musí zabezpečiť systém vydávania povolení na prácu v prostredí s nebezpečenstvom výbuchu
- b) môže zabezpečiť systém vydávania povolení na prácu v prostredí s nebezpečenstvom výbuchu
- c) má zabezpečiť systém vydávania povolení na prácu v prostredí s nebezpečenstvom výbuchu

20. Podľa nariadenia vlády SR č. 504/2002 Z. z. o podmienkach poskytovania osobných ochranných pracovných prostriedkov (OOPP) ich udržiavanie a opravu zabezpečuje:

- a) zvaračský technológ
- b) odborová organizácia
- c) zamestnávateľ