

OBSAH

Úvod	9
1 CHARAKTERISTIKA, KLASIFIKÁCIA A VLASTNOSTI	11
1.1 CHARAKTERISTIKA A KLASIFIKÁCIA PEVNÝCH AEROSÓLOV	11
1.2 VLASTNOSTI PEVNÝCH AEROSÓLOV	12
1.2.1 Základné fyzikálne vlastnosti	12
1.2.2 Mechanické vlastnosti	18
1.2.3 Elektrické vlastnosti.....	21
1.2.4 Koagulácia	22
1.2.5 Chemické vlastnosti.....	23
1.2.6 Biologické účinky	24
1.3 KONCENTRÁCIA ČASTÍC PM 10, PM 2,5 A ULTRAJEMNÝCH ČASTÍC	27
1.3.1 Ultrajemné častice v pracovnom ovzduší	28
1.3.2 Ultrajemné častice vo vonkajšom ovzduší	31
1.3.3 Častice PM10 a PM2,5 vo vonkajšom ovzduší	32
2 METÓDY MERANIA KONCENTRÁCIE, MIKROSKOPICKÉ METÓDY A METÓDY CHEMICKEJ ANALÝZY	36
2.1 METÓDY MERANIA KONCENTRÁCIE	36
2.1.1 Kategorizácia metód merania	36
2.1.2 Gravimetrická metóda.....	39
2.1.3 Optické metódy merania.....	42
2.1.4 Metóda založená na triboelektrickom jave	46
2.1.5 Metóda založená na absorpcii β žiarenia	47
2.1.6 Porovnanie vybraných metód merania	47

2.2 MIKROSKOPISKÉ METÓDY	49
2.2.1 Optická mikroskopia.....	49
2.2.2 Elektrónová mikroskopia.....	50
2.3 METÓDY NA CHEMICKÚ ANALÝZU.....	53
3 TECHNICKÉ VYBAVENIE NA STANOVENIE KONCENTRÁCIE PEVNÝCH AEROSÓLOV	58
3.1 TECHNICKÉ VYBAVENIE NA ODBER A VYHODNOTENIE VZORIEK.....	59
3.1.1 Filtre.....	59
3.1.2 Odberové hlavice	66
3.1.3 Kazety na filtre.....	77
3.1.4 Čerpadlá	80
3.1.5 Kalibrátory	83
3.1.6 Analytické váhy	84
3.2 TECHNICKÉ VYBAVENIE NA MONITOROVANIE V REÁLNOM ČASE	88
3.3 TECHNICKÉ VYBAVENIE NA SEKVENČNÉ MERANIA	92
3.4 TECHNICKÉ VYBAVENIE PRE MERANIE ULTRAJEMNÝCH ČASTÍC	93
4 HODNOTENIE EXPOZÍCIE.....	98
4.1 STRATÉGIA HODNOTENIA	98
4.2 STRATÉGIA MERANIA	100
4.2.1 Výber pracovníkov a voľba podmienok merania	100
4.2.2 Priebeh merania	101
4.3 POSTUP MERANIA.....	102
4.3.1 Príprava na meranie	102
4.3.2 Realizácia meraní.....	105

4.3.3 Spracovanie a uskladnenie odobratých vzoriek.....	108
4.3.4 Vyhodnotenie odobratých vzoriek.....	108
4.3.5 Limitné hodnoty a posúdenie súladu výsledkov	111
4.3.6 Kategorizácia prác	115
4.4 VÝSLEDOK HODNOTENIA	116
4.5 PERIODICKÉ MERANIA.....	117
5 VPLYV NA ZDRAVIE ČLOVEKA.....	120
5.1 ANALÝZA VPLYVU PEVNÝCH AEROSÓLOV NA ČLOVEKA.....	121
5.2 OCHORENIA SPÔSOBENÉ PEVNÝMI AEROSÓLMY	123
5.2.1 Ochorenia dolných dýchacích ciest a plúc spôsobené pevnými aerosólmi z hliníkových zliatin	126
5.2.2 Ochorenia z berýlia a jeho zlúčenín.....	126
5.2.3 Ochorenie zaprášením plúc pevnými aerosólmi obsahujúcimi oxid kremičitý	127
5.2.4 Ochorenie zaprášením plúc azbestovým pevným aerosóлом	128
5.2.5 Ochorenia pri výrobe tvrdokovov.....	129
5.2.6 Profesionálna priedušková astma	129
5.2.7 Profesionálna nádcha	130
5.2.8 Bronchopulmonálne choroby spôsobené pevnými aerosólmi z bavlny, ľanu, konopí alebo sisalu	131
5.2.9 Hypersenzitívna pneumonítida	132
5.3 POZITÍVNE VYUŽITIE PEVNÝCH AEROSÓLOV	133
6 OPATRENIA V PRACOVNOM PROSTREDÍ NA OCHRANU PRED PEVNÝMI AEROSÓLMY.....	135
6.1 TECHNICKÉ OPATRENIA.....	136
6.2 TECHNOLOGICKÉ OPATRENIA.....	136
6.3 ZDRAVOTNÍCKE OPATRENIA	137

6.4	ORGANIZAČNÉ OPATRENIA.....	139
6.5	OSOBNÉ OCHRANNÉ PRACOVNÉ PROSTRIEDKY	140
6.5.1	Klasifikácia OOPP	141
6.5.2	Výber vhodného typu OOPP	144
7	EXPERIMENTÁLNE MERANIA PEVNÝCH AEROSÓLOV V PRACOVNOM PROSTREDÍ.....	146
7.1	STANOVENIE ÚLETU PEVNÝCH ČASTÍC V PRACOVNOM PROSTREDÍ	146
7.1.1	Kalibrácia zariadenia	149
7.1.2	Experimentálne merania	153
7.1.3	Vyhodnotenie meraní.....	154
7.2	HODNOTENIE KONCENTRÁCIE PEVNÝCH AEROSÓLOV V PRACOVNOM PROSTREDÍ A POSÚDENIE RÔZNYCH TYPOV ODSÁVANIA	182
7.2.1	Experimentálne merania	183
7.2.2	Vyhodnotenie meraní.....	186
7.3	HODNOTENIE KONCENTRÁCIE PEVNÝCH AEROSÓLOV V PRACOVNOM PROSTREDÍ A ICH ANALÝZA PRI RÔZNYCH METÓDACH ZVÁRANIA	190
7.3.1	Charakteristika vybraných metód zvárania.....	192
7.3.2	Experimentálne merania	194
7.3.3	Vyhodnotenie meraní.....	196
	Zoznam použitej literatúry	201